


INDIVIDUAZIONE INTERVENTO





Vista prospetto principale fabbricato - lato Sud interno cortile



Vista prospetto retrostante fabbricato - lato Nord



Vista prospetto Est fabbricato



Vista prospetto Ovest fabbricato



Particolare dell'umidità di risalita



Particolare dell'umidità di risalita con distacco intonaco e polverizzazione del materiale sottoforma di polvere e granuli.



Particolare di esfoliazione con distacco e caduta degli strati d'intonaco



Particolare d'incrostazione alla balaustra marmorea, dovuta a deposito di sostanze d'inquinamento atmosferico e microrganismi autotrofi. Degrado del parapetto in ferro costituito dalla presenza di ruggine.



Particolare di macchia su cornice e frontone per presenza di umidità dovuta ad infiltrazione d'acqua. Incrostazione su cornice e frontone dovuta al deposito stratiforme di composto inorganico (inquinamento atmosferico) e di natura biologica (microrganismi autotrofi).



Particolare del degrado infissi in ferro (portone) e oscuri in legno



Particolare del Piano Terra scala interna.



Particolare vano scala interno



Particolare vano scala interno





Particolare veduta interna salone Piano Primo e fregi su porte interne







Particolare porte interne del piano nobile



Particolare pavimento piano nobile



Particolare parapetto in ferro del piano nobile (presenza di ruggine)





Particolare esterno e interno
sopraluce portafinestra del Piano Primo (degrado del serramento e della ferramenta)





Particolare interno del sottotetto Piano Secondo ex granaio





Particolare interno orditura solaio di copertura nel sottotetto ex granaio





Veduta esterna della pertinenza posta ad Ovest (magazzino, deposito scorte)



Veduta esterna della pertinenza posta ad Est (legnaia)



Veduta esterna del cortile fronte abitazione (aia)



Veduta esterna del cortile e delle pertinenze



Veduta esterna dei dintorni dell'abitazione e delle pertinenze



Vista delle aree e dei d'intorni alla proprietà

